

Fases cronológicas de las tareas	Riesgos potenciales	Elementos de Protección Personal y/o Colectivos	Procedimiento seguro	Recomendaciones
1. Planificación de las tareas en el lugar de trabajo.	- Riesgo vehicular (Tráfico) - Caídas al mismo nivel. - Caídas a distinto nivel. - Choques / Golpes. - Ataque / agresiones de seres vivos. - COVID-19 (Pandemia).	- Casco. - Mentonera. - Ropa de trabajo ignífuga. - Ropa reflectante y de alta visibilidad / chaleco (Si existe riesgo vehicular). - Calzado dieléctrico. - Barbijo (cuando aplique).	- El responsable de los trabajos deberá realizar la confección de la planilla ARPO y la charla Pre-tarea con la participación del resto de los integrantes. - Evitar perímetro de actuación de los animales existentes teniendo una actitud calmada. - Previo al comienzo de las tareas, se comprobará el estado de los equipos y EPP.	- De observarse algún equipo / EPP / EPC, en mal estado, se solicitará el cambio previo al comienzo de los trabajos. - Distanciamiento social (cuando sea posible) / EPP (barbijo, cuando no se respete distanciamiento social y sea obligatorio). - Cumplimiento del Plan y Protocolo de actuación de COVID-19 de Sistem Melesur Argentina S.A.U..
2. Control de EPP Y Herramientas / equipos a utilizar	- Riesgo vehicular (Tráfico) - Caídas al mismo nivel. - Choques / Golpes. - Ataque / agresiones de seres vivos. - COVID-19 (Pandemia).	- Casco. - Mentonera. - Ropa de trabajo ignífuga. - Ropa reflectante y de alta visibilidad / chaleco (Si existe riesgo vehicular). - Calzado dieléctrico. - Barbijo (cuando aplique).	- Una vez planificada la tarea: - Proceder a bajar del vehículo, todos los elementos, herramientas, materiales, EPP y EPC a utilizar. - Verificar visualmente el estado de conservación de lo antes mencionado. - Documentar en la planilla de autocontrol los resultados obtenidos.	- De observarse algún equipo / EPP / EPC, en mal estado, se solicitará el cambio previo al comienzo de los trabajos. - Distanciamiento social (cuando sea posible) / EPP (barbijo, cuando no se respete distanciamiento social y sea obligatorio). - Cumplimiento del Plan y Protocolo de actuación de COVID-19 de Sistem Melesur Argentina S.A.U..
3. Colocación de EPP acorde a la tarea	- Riesgo vehicular (Tráfico) - Caídas al mismo nivel. - Choques / Golpes. - Ataque / agresiones de seres vivos. - COVID-19 (Pandemia).	- Casco. - Mentonera. - Ropa de trabajo ignífuga. - Ropa reflectante y de alta visibilidad / chaleco (Si existe riesgo vehicular). - Calzado dieléctrico. - Barbijo (cuando aplique).	- Una vez finalizado el chequeo/ autocontrol de los equipos, herramientas, EPP y EPC: - Proceder a colocarse/ instalar todos los EPP y EPC (que se encuentren en buen estado de conservación) que la tarea requiere.	- De observarse algún equipo / EPP / EPC, en mal estado, se solicitará el cambio previo al comienzo de los trabajos. - Distanciamiento social (cuando sea posible) / EPP (barbijo, cuando no se respete distanciamiento social y sea obligatorio). - Cumplimiento del Plan y Protocolo de actuación de COVID-19 de Sistem Melesur Argentina S.A.U..
4. Señalización y delimitación de la zona de ejecución del trabajo.	- Riesgo vehicular (Tráfico) - Caídas al mismo nivel. - Choques / Golpes. - Ataque / agresiones de seres vivos.	- Casco. - Mentonera. - Ropa de trabajo ignífuga. - Ropa reflectante y de alta visibilidad / chaleco (Si existe riesgo vehicular).	- Una vez equipados: - Proceder a demarcar el radio de trabajo (contemplar desplazamientos con	De observarse algún equipo / EPP / EPC, en mal estado, se solicitará el cambio previo al comienzo de los trabajos.

Confeccionado por:

Spaccavento, Mauro Fernando

Revisado por:

Rainaudi, Cesar Osvaldo

Aprobado por:

Mustapic, Luciano Antonio

	Procedimiento de Trabajo Seguro (PTS N° 19)		Revisión	01
	Trabajo en cámaras a nivel / posible ambiente explosivo		F. Vigencia	01/07/2023
			Página	2 de 3

	COVID-19 (Pandemia).	visibilidad / chaleco (Si existe riesgo vehicular). - Calzado dieléctrico. - Barbijo (cuando aplique). - Extintor ABC (5 Kg. / 10 Kg.)	herramientas y materiales a utilizar durante la ejecución de la tarea) - Delimitar utilizando vallas rígidas. - Señalizar utilizando cartelera acorde a los riesgos presentes en la tarea.	- Distanciamiento social (cuando sea posible) / EPP (barbijo, cuando no se respete distanciamiento social y sea obligatorio). - Cumplimiento del Plan y Protocolo de actuación de COVID-19 de Sistem Melesur Argentina S.A.U..
5. Apertura de acceso a cámara a nivel	- Caídas al mismo nivel. - Choques / Golpes. - Atrapamiento - Ataque / agresiones de seres vivos. - COVID-19 (Pandemia). - Asfixia - Incendio - Explosión - Intoxicación	- Casco. - Mentonera. - Ropa de trabajo ignífuga. - Ropa reflectante y de alta visibilidad / chaleco (Si existe riesgo vehicular). - Calzado dieléctrico. - Protección respiratoria - Extintor ABC (5 Kg. / 10 Kg.)	Proceder a la apertura de la cámara a nivel dejando ventilar la misma 5 minutos por posible ambiente explosivo.	- De observarse algún equipo / EPP / EPC, en mal estado, se solicitará el cambio previo al comienzo de los trabajos. - Distanciamiento social (cuando sea posible) / EPP (barbijo, cuando no se respete distanciamiento social y sea obligatorio). - Cumplimiento del Plan y Protocolo de actuación de COVID-19 de Sistem Melesur Argentina S.A.U..
6. Medición de concentración de gases.	- Caídas al mismo nivel. - Choques / Golpes. - Ataque / agresiones de seres vivos. - COVID-19 (Pandemia). - Asfixia - Incendio - Explosión - Intoxicación	- Casco. - Mentonera. - Ropa de trabajo ignífuga. - Ropa reflectante y de alta visibilidad / chaleco (Si existe riesgo vehicular). - Calzado dieléctrico. - Extintor ABC (5 Kg. / 10 Kg.) - Protección respiratoria (Si aplica)	- Una vez transcurrido los 5 minutos de ventilación: - Aproximar el detector de gases a la cámara a nivel, para realizar la medición. - Proceder a verificar el detector de gases, chequeando los resultados arrojados. - Repetir la operación para asegurar dicha medición.	- Hay que asegurar que el equipo para detección de gases este calibrado (ente calificado). - Someter el equipo detector de gases en dicha cámara a nivel, se debe asegurar que los resultados arrojen valores aceptables. - Distanciamiento social (cuando sea posible) / EPP (barbijo, cuando no se respete distanciamiento social y sea obligatorio). - Cumplimiento del Plan y Protocolo de actuación de COVID-19 de Sistem Melesur Argentina S.A.U..
7. Ingreso para realización de la tarea	- Riesgo vehicular (Tráfico) - Caídas al mismo nivel. - Caídas a distinto nivel - Choques / Golpes.	- Casco. - Mentonera. - Ropa de trabajo ignífuga. - Ropa reflectante y de alta	- Contando con dicho resultado aceptable de la medición de gases en la atmosfera: - Ingresar con el equipo instalado,	De observarse algún equipo / EPP / EPC, en mal estado, se solicitará el cambio previo al comienzo de los trabajos

Confeccionado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Spaccavento, Mauro Fernando	Rainaudi, Cesar Osvaldo	Mustapic, Luciano Antonio

	Procedimiento de Trabajo Seguro (PTS N° 19)	Revisión	01
	Trabajo en cámaras a nivel / posible ambiente explosivo	F. Vigencia	01/07/2023
		Página	3 de 3

	• Ataque / agresiones de seres vivos. • COVID-19 (Pandemia). • Asfixia • Incendio • Explosión • Intoxicación	visibilidad / chaleco (Si existe riesgo vehicular). • Calzado dieléctrico. • Extintor ABC (5 Kg. / 10 Kg.) • Protección respiratoria (Si aplica)	específicamente en el pecho, para monitoreo constante, de la concentración de gases durante la ejecución del trabajo. • Realizar las operaciones necesarias, para dejar el lugar en las condiciones adecuadas (previamente haber analizado los riesgos pre- operacionales: ARPO).	• Hay que asegurar que el equipo para detección de gases este calibrado (ente calificado). • Someter el equipo detector de gases en dicha cámara a nivel, se debe asegurar que los resultados arrojen valores aceptables (ver anexo). • Si se detectan anomalías y dicho detector de gases lo alerta, debe evacuar dicho sector de trabajo rápidamente.
9. Orden y limpieza (antes de retirarse del sector de trabajo)	• Riesgo vehicular (Tráfico) • Caídas al mismo nivel. • Caídas a distinto nivel • Choques / Golpes. • Ataque / agresiones de seres vivos. • COVID-19 (Pandemia).	• Casco. • Mentonera. • Ropa de trabajo ignífuga. • Ropa reflectante y de alta visibilidad / chaleco (Si existe riesgo vehicular). • Calzado dieléctrico. • Extintor ABC (5 Kg. / 10 Kg.) • Barbijo (cuando aplique).	• Una vez finalizada las tareas asignadas, proceder a realizar limpieza del sector de trabajo. • Por último, retirar vallado y señalización del lugar de trabajo.	• Distanciamiento social (cuando sea posible) / EPP (barbijo, cuando no se respete distanciamiento social y sea obligatorio). • Cumplimiento del Plan y Protocolo de actuación de COVID-19 de Sistem Melesur Argentina S.A.U..

Confeccionado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Spaccavento, Mauro Fernando	Rinaudi, Cesar Osvaldo	Mustapic, Luciano Antonio